Polygon Belgium NV, Moerelei 127 BE-2610 Wilrijk

Datum **07-12-2024**

Rapport detection de fuite

Adresse du projet
WARANDELAAN 328
1800 VILVOORDE

Adresse du client
BELFIUS
ROGIERPLEIN 11
1210 BRUSSEL

Contact

Cellulaire

Demande de service

Numéro de la demande de service
1343411

Date de l'inspection
06-12-2024

Numéro de plainte
#schadedossiernummer#4001#4001#F#

Lieux affectés

Numéro de police
#schadedossiernummer#4001#4001#F#

Technicien
TIMMY LEEMANS

Téléphone
32499697118

Courriel
timmy.leemans@polygongroup.com

Rapport de détection de fuite

Techniques utilisées	Description
Schadebeeld/ Constatation des dégâts:	Infiltrations d'eau dans la cuisine 1er étage.
Leidingen / Détection de tuyaux :	Évacuation de la toilette pendu en pp.
Endoscopie / Endoscope :	Effectué.
Waterbelasting / Chargement d'eau :	Effectué.

Always By Your Side.

Polygon Belgium NV, Moerelei 127 BE-2610 Wilrijk

Images

01
Sorties d'eau dans la cuisine 1er étage quand la toilette pendu dans la salle de bain 2ème étage est chargé d'eau.

02
Cuisine 1er étage:
Les sorties d'eau se manifestent par les meubles de cuisine.

Always By Your Side.

03
Cuisine 1er étage:
Dégâts d'humidité visible sur les meubles suite au sorties d'eau.

04
Cuisine 1er étage:
Dégâts d'humidité visible sur les meubles suite au sorties d'eau.

Always By Your Side.

Polygon Belgium NV, Moerelei 127 BE-2610 Wilrijk

05
Cuisine 1er étage:
Lors des différentes mesures d'humidité sur le mur sous la salle de bain des valeurs d'humidité élevées sont mesuré sur les carrelages mural entre les meubles de cuisine.

06
Salle de bain 2ème étage:
Image de la toilette pendu qui cause les sorties d'eau dans la cuisine quand elle est chargé d'eau.

Always By Your Side.

Polygon Belgium NV, Moerelei 127 BE-2610 Wilrijk

07
Salle de bain 2ème étage:
Une endoscopie est effectué derrière la paroi de la toilette pendu.
Nous détectons des sorties d'eau par le raccordement de la toilette sur l'évacuation quand la toilette est chargé d'eau.
Le raccordement de la toilette pendu sur l'évacuation de la toilette est ouvert.

08
Salle de bain 2ème étage:
Image de l'ouverture entre la toilette et l'évacuation de la toilette.

Always By Your Side.

Polygon Belgium NV, Moerelei 127 BE-2610 Wilrijk

09
Salle de bain 2ème étage:
Image des sorties d'eau par le raccordement ouvert derrière la paroi de la toilette pendu.

Conclusion:
Lors des recherches effectué nous concluons que les sorties d'eau qui se manifestent dans la cuisine quand la toilette de la salle de bain 2ème étage est chargé d'eau sont causer par l'anomalie constaté sur la toilette pendu dans la salle de bain 2ème étage.
Anomalie constaté:
raccordement ouvert entre la toilette pendu et l'évacuation.

Les prochaines étapes à suivre seront déterminer par votre assureur/expert.

Always By Your Side.