


Meuble lavabo



porte actuelle doit être fermée
et remplacée par un mur

radiateur actuelle

207

Baignoire

219

105

Etàt actuelle de salle da bain