

Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

CUISINE	Montant :
Retrait et remplacement des carrelages crédence mur évier/taque de cuisson :	
<ul style="list-style-type: none">- Retrait du carrelage mal découpé en tenant compte des découpes (meubles) : 	
<ul style="list-style-type: none">- Retrait du carrelage mal découpé/posé tuyau eau chauffage : 	
<ul style="list-style-type: none">- Prix d'un nouveau carrelage- Pose d'un nouveau carrelage	

Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

- Finition carrelage seuil porte (terrasse)



Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

- Retrait du carrelage encadrement fenêtre (côté opposé taque)



- Remplacement du carrelage encadrement fenêtre (côté opposé taque)

- Prix et pose du nouveau carrelage

Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
 1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

HALL DE NUIT	Montant :
1/ Chambre	
<p>- Finition système porte coulissante prévoyait la pose d'une contre-cloison qui n'a pas été installée (jeu de lumière, insonorisation) : pose d'une contre-cloison comme mentionnée dans les plans)</p> 	
- Démontage de la porte de la porte coulissante	
- Pose d'une contre-cloison comme mentionnée dans les plans	
- Remontage de la porte coulissante existante ou d'une nouvelle porte coulissante si récupération de la porte existante impossible	

Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

2/ Salle de douche :	Montant :
<p>Finition système porte coulissante prévoyait la pose d'une contre-cloison qui n'a pas été installé (jeu de lumière, aucune insonorisation) : pose d'une contre-cloison comme mentionnée dans les plans</p> 	
<ul style="list-style-type: none">- Démontage de la porte de la porte coulissante	
<ul style="list-style-type: none">- Pose d'une contre-cloison comme mentionnée dans les plans	
<ul style="list-style-type: none">- Remontage d'une nouvelle porte coulissante : l'entreprise Créations Giner n'ayant pas correctement pris les mesures, un ajout a été grossièrement collé à la porte préexistante sur toute sa hauteur (voir traces de colle et tentative de camoufler l'ajout par une pseudo rainure) plus traces de griffe	Montant :
	

Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

<p>- Faux plafond : 8 spots étaient prévus pour l'éclairage – 7 ont été remplacés par une applique sans accord préalable de la propriétaire : retrait du faux plafond pour installer les 7 spots (1 a été posé dans la douche et mise en peinture)</p>	<p>Montant :</p>
	
<p>- Paroi de douche non sablée comme prévu à retirer et à remplacer</p>	
	<p>Montant :</p>
<p>- Paroi de douche non sablée à remplacer</p>	

Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

- Barre de douche se descelle et n'a pas de joint de resserrage
- Douchette hors service (fuite) à remplacer (après 2 ans) (remplacée par ma vieille douchette Grohe)
- Remplacement du support de la barre douche



Devis de remise en état et de rénovation pour Mme Fabienne BULTOT
1 Avenue Frans van Kalken (appartement 60) à 1070 Anderlecht

SALON / SALLE A MANGER	Montant :
<p>- Plafond présente de nombreux coups provoqués par l'échelle utilisée par les ouvriers, une remise totale en peinture du plafond est donc nécessaire</p> 	
<p>- Mur mitoyen entre salon et hall de nuit abîmé lors des forages pour poser la porte coulissante de salle de douche et prise de courant dangereuse : il convient de renforcer ce mur pour éviter tout risque</p> 	
PRIX TOTAL DEVIS :	