



Rapport

RAPPORT N°

GEM/15/30806636/00/FR/000

Original

À LA DEMANDE DE

Marc Degrez
Rue de l'Amérique 226
6010 Couillet



Rapport du contrôle d'une installation alimentée en gaz naturel

Marc Degrez, Rue de l'Amérique 226, 6010 Couillet



Effectué le :

23/04/2025 12:14 - 13:50



Effectué par : AMAURY GOFFIN (5957)

Généralités de l'installation

Compteur n°	7FLO2121283309
Type de gaz	Gaz Naturel
Index	3146
Type de contrôle	Contrôle de conformité d'une installation gaz naturel
Type d'épreuve	Contrôle d'étanchéité et/ou de résistance
Pression de service (mbar)	20
ID Vinçotte	100 357 102



Conclusion(s)

L'installation n'est pas conforme aux documents de base de notre examen et le contrôle d'étanchéité n'a pas donné satisfaction.

Suite à la conclusion, une nouvelle inspection doit être planifiée.

Ir F. Dewint
Directeur Général

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingreportingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/15/30806636/00/FR/000

Table des matières

Adresse de visite	2
Base de l'examen	2
Détail du contrôle	2
Caractéristiques Gaz	3
Description(s) tuyauterie(s)	3
Description(s) d'appareil(s)	4
Observation(s) et fuite(s) éventuelle(s)	6
Constatations	6
Observations hors cadre du contrôle	7

Adresse de visite

Quelle est l'affectation du
bâtiment ?

Maison

Base de l'examen

- NBN D 51-003

La portée de notre contrôle se limite, comme stipulé dans notre accréditation, aux parties visibles et accessibles de l'installation, c'est-à-dire sans recours à des outils ou autres moyens.

En cas de modification de votre installation, nous vous invitons à nous recontacter afin d'effectuer un nouveau contrôle.

Détail du contrôle

Estimation du volume de l'installation	Moins de 20 litres
L'installation (Neuve/Extension/Existante)	- Existante
Outils de contrôle	Un manomètre
Pression de contrôle (mbar)	100 mbar
Checklist	- 35060270

Schéma isométrique	Pas présent
Détail du contrôle	- En aval du compteur ou du 1^{er} détendeur - Y compris les appareils d'utilisation - Contrôle de conformité de l'installation dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'examen visuel soit possible
Le contrôle d'étanchéité a eu lieu sur	toute l'installation

Caractéristiques Gaz

Compteur n°	7FLO2121283309
Type de gaz	Gaz Naturel
Index	3146
Pression de service (mbar)	20
Présence de compteur	Oui
Localisation du compteur	Coffret extérieur
Classe	G 4
Débit	6 m ³ /h
Photo du compteur	

Description(s) tuyauterie(s)

Description tuyauterie : Acier

ID Vinçotte	201 723 311
Longueur ≈ (m)	20
Diamètre	DN 20 (3/4 inch)
Le(s) raccord(s)	Raccords Filetés

Description tuyauterie : Cuivre

ID Vinçotte	201 723 312
Longueur ≈ (m)	4
Diamètre	Diamètre 15
Le(s) raccord(s)	Raccords mécaniques

Description(s) d'appareil(s)


Description de l'appareil : Convecteur

ID Vincotte	201 723 313
Localisation de l'appareil	Rez de chaussée
Marque de l'appareil	EFEL
Modèle	481-62
Type	B11 bs
Puissance de l'appareil (kW)	9



Description de l'appareil : Convecteur

ID Vincotte	201 723 314
Localisation de l'appareil	Rez de chaussée
Marque de l'appareil	Flandria
Modèle	S9000
Type	B11 bs
Puissance de l'appareil (kW)	9.9



Observation(s) et fuite(s) éventuelle(s)

Constatations

- Le contrôle d'étanchéité n'a pas donné satisfaction. La/Les fuite(s) a/ont été localisée(s). Une fuite présente sur le convecteur FLANDRIA sous réserve d'autres fuites
- Le contrôle d'étanchéité n'a pas donné satisfaction.
- (NBN D 51-003:2014 §4.4.1.1) La fixation d'autres tuyaux ou câbles aux tuyaux de gaz est interdite. Un câble électrique est fixé à l'installation
- NBN d51-003 - Une canalisation près de passage de voiture doit être protégé contre l'écrasement



- NBN d51-003 - Une ventilation ne peut être obstruée, elle sert à la bonne évacuation des gaz bruler des convecteurs



Observations hors cadre du contrôle

- La (les) photo(s) illustrant les infractions et les observations sont données à titre d'exemple et ne sont pas limitatives. Les infractions et les observations peuvent se répéter dans l'installation ailleurs qu'illustré sur la photo.
- La (les) photo(s) illustrant la(les) fuites sont données à titre d'exemple et ne sont pas limitatives. D'autres fuites peuvent se trouver sur votre installation veuillez réaliser un contrôle à l'aide d'un manomètre avant de nous recontacter pour un recontrôle.
- Attention la canalisation existante n'est pas prévu pour une chaudière de 25 kW veuillez revoir la dimension de la canalisation si vous placer une chaudière