




Rue Duquesnoy 12

1000 Bruxelles

Rénovation d'un bar brasserie







Placement d'une mezzanine (on voit où se trouvait l'ancienne grâce à la pente de l'escalier. Voir photos de l'ancienne brasserie en fin de dossier)



Rénovation des toilettes à l'arrière avec nouvelle toilette et évier + local poubelle avec porte (voir plan).



Rénovation au sous sol d'un local buanderie en local d'entrepôt pour 2 bacs réfrigérés aux normes Afscsa (chappe au sol + carrelage au mur)



Photos du bar brasserie précédent







